

Instructions d'utilisation / Fiche technique

CAIRCON Peinture à effet martelé

C'est une peinture à effet martelé et à séchage rapide, idéale pour les nouvelles peintures et le masquage d'irrégularités sur des surfaces telles que les boîtes aux lettres, les boîtes à outils, les grilles et les clôtures métalliques. Elle contient des pigments antirouille actifs et des résines de haute qualité qui scellent la rouille et forment une couche de finition qui protège de l'humidité. Le produit sert de couche de fond, de protection anticorrosion et de couche de finition pour les métaux nus ou rouillés à l'intérieur et à l'extérieur. La peinture est résistante aux chocs et aux rayures ainsi qu'à la lumière, aux intempéries et à l'eau.

Vérifiez l'exactitude de la teinte AVANT l'application en faisant un essai - aucune réclamation/échange n'est possible après l'application ! Sur des surfaces contiguës, n'utilisez que des teintes provenant de la même livraison ou portant le même numéro de lot ! Même en cas de retouches sur une surface, il faut utiliser un matériau/outil de même consistance/et numéro de lot.

Étape 1 : Préparation du support

1. **En général** : enlevez les anciennes couches de peinture non adhérentes et la rouille. Poncez et appliquer une couche de fond si nécessaire. Masquez les surfaces qui ne doivent pas être peintes. Le support doit être sec, propre, solide, dégraissé et exempt d'impuretés et de substances à effet séparateur, telles que les algues, les mousses, les résines, les cires, les huiles, etc. Nous recommandons d'utiliser notre **CAIRCON Pré-nettoyant pour sol** pour un nettoyage préalable approfondi.

2. **Fer et acier** : éliminer mécaniquement la rouille, la peau de laminage, la calamine et les résidus de soudure jusqu'à ce qu'une surface métallique brillante soit visible. En outre, les arêtes vives et les bavures doivent être arrondies.

3. **Zinc** : les surfaces en zinc doivent être soigneusement préparées avec un nettoyant spécial pour zinc comme traitement de fond. En outre, les arêtes vives et les bavures doivent être arrondies.

4. **Aluminium** : nettoyer la surface avec un diluant universel nitro, puis poncer avec un non-tissé en nylon et enfin nettoyer à nouveau avec un diluant universel nitro jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de résidus gris dans le chiffon.

Si des produits d'autres fabricants sont utilisés pour la préparation du support, il convient de vérifier leur compatibilité ainsi que le résultat final impeccable en réalisant une surface d'essai AVANT le revêtement. En cas d'utilisation de produits tiers, aucune responsabilité ne peut être assumée pour un résultat de traitement correct.

Étape 2 : Traitement

1. **Méthodes d'application** : Le produit peut être appliqué au pinceau ou au rouleau. Pour une application confortable et uniforme, nous recommandons l'utilisation d'un **rouleau CAIRCON, CAIRCON set de pinceaux**. Pour un aspect uniforme, travaillez toujours frais sur frais. Lors de l'application au rouleau, appliquez le matériau de manière uniforme (respectez la consommation de matériau prescrite) et renouvelez l'application en effectuant des passes croisées. Mélangez bien avant l'utilisation.

Important : avant de peindre de grandes surfaces, toujours faites un essai et vérifiez l'adhérence / la teinte souhaitée à l'état sec.

2. Application multicouche : afin d'éviter les défauts de structure, la couche de finition ne doit plus être travaillée par la suite. La couche de peinture doit être homogène et ne comportez pas de retassures ou de défauts. C'est la seule façon de garantir une protection sûre et durable contre la rouille. N'utilisez pas sur des surfaces peintes à la résine synthétique ! La peinture peut être appliquée au pinceau ou au rouleau. Travaillez toujours mouillé sur mouillé afin d'éviter les dépôts.

Étape 3 : Nettoyage des outils

Nettoyez les objets éventuellement souillés avec un nettoyant pour pinceaux et un diluant.

Temps de séchage

Attention : ces durées ne sont valables que si la température de l'air est optimale (20-25°C) et l'humidité de l'air (40-60%) et peuvent varier en cas de modification de celles-ci.

Sec en poussière	Peut être peint	Entièrement durci
1-2 heures	8 heures	14 jours (ne pas retravailler la surface pendant cette période en raison du ridage)

Données techniques

Degré de brillance	Brillant
Composition	Résine alkyde, solvants, charges, pigments, additifs
Consommation	Env. 5-8m ² /litre par couche (double couche recommandée)
Domaines d'application	Métal à l'extérieur et à l'intérieur
Traitement	Avec rouleau, pinceau
Température de traitement	A partir de +10°C, idéalement 15-23°C
Durée de stockage	Env. 24 mois si le produit est stocké correctement entre +5°C et +25°C dans des emballages non entamés. Protégez du gel et de l'humidité.

Élimination

Ne donnez que les emballages vides au recyclage

Produits complémentaires recommandés

Nettoyage	CAIRCON - Pré-nettoyant pour sol
Outils	CAIRCON - Rouleau de sol, CAIRCON - Set de pinceaux
Produits similaires	CAIRCON - Peinture métal 3 en 1 mate, CAIRCON - Peinture pour métal

Les informations d'avertissement et de sécurité

Pictogrammes des risques :



GHS07

Point d'exclamation



GHS02

Flamme

Mention d'avertissement : Danger

Consignes en cas de risques physiques

H226 Liquide et vapeurs inflammables.

Consignes en cas de risques pour la santé

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Informations supplémentaires sur les dangers

EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Conseils de prudence Prévention

P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.

P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

Conseils de prudence Réaction

P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].

P304 + P340 EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

Conseils de prudence Evacuation

P501 Éliminer le contenu/récipient dans une installation de recyclage ou d'élimination des déchets agréée.