

Verarbeitungsanleitung / Technisches Merkblatt

CAIRCON – Ätzlösung

CAIRCON - Ätzlösung bereitet den Untergrund für die spätere Beschichtung mit **CAIRCON - Bodenbeschichtung** oder **CAIRCON - 2K Epoxidharz Bodenbeschichtung** sowie weiteren CAIRCON Beschichtungsprodukten vor. Diese Vorbehandlung entfernt hartnäckige Verschmutzungen, Ölrückstände und Absonderungen neuer Betonflächen (Kalk). Sie sorgt für eine mikrofeine Rauheit der Oberfläche, wodurch die Haftung (Adhäsion) von CAIRCON - Bodenbeschichtung oder CAIRCON - 2K Epoxidharz Bodenbeschichtung erheblich verbessert wird.

Produktanwendung

1. Stellen Sie sicher, dass der Untergrund tragfähig, sauber, trocken und fettfrei ist.
2. Verwenden Sie **CAIRCON - Spezial Reiniger**, um den Untergrund gründlich zu reinigen.
3. Tragen Sie Ätzlösung unverdünnt und gleichmäßig auf den Boden auf (Verwendung vom Sprühgerät oder Gießkanne mit Brausekopf empfehlenswert).
4. Verteilen Sie das Produkt gleichmäßig mit einem rauen Besen, um Flecken zu bearbeiten und vom Untergrund zu lösen.
5. Behandeln Sie nicht mehr als 10 Quadratmeter gleichzeitig, um die Bildung von schädlichen Dämpfen zu minimieren.
6. Lassen Sie Ätzlösung **ca. 20 Minuten** einwirken und spülen Sie es nach Gebrauch gründlich ab.

Lagerfähigkeit und Kennzeichnung gem. Gefahrstoffverordnung / BetrSichV

ca. 24 Monate bei sachgemäßer Lagerung von +5°C bis +25°C in ungeöffnetem Gebinde. Vor Frost und Feuchtigkeit schützen. Von Kindern, Hitze und offenen Flammen fernhalten. Farbbehälter bei Nichtgebrauch gut verschließen, um Aushärtung zu vermeiden. Die sonstige Kennzeichnung nach der aktuell gültigen Gefahrstoffverordnung ist den zugehörigen Sicherheitsdatenblättern und Etiketten zu entnehmen.

Sicherheitshinweise

H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.

H302+H312+H332 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

P261 Einatmen von Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.

P302+P352 Bei Berührung mit der Haut: Mit viel Wasser waschen.

305+P351+P338 Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P310 Sofort Giftinformationszentrum, Arzt anrufen.

P501 Inhalt / Behälter Problemabfallentsorgung zuführen.



Empfohlene Zusatzprodukte

Reinigung	CAIRCON - Spezial Reiniger
Untergrundvorbereitung	CAIRCON - Epoxy Grundierung, CAIRCON - Ausgleichsmasse
Werkzeuge	CAIRCON Nagelsohlen, CAIRCON Bodenwalze, CAIRCON Lackierpinsel Set
Ähnliche Produkte	CAIRCON - Epoxidharz Bodenbeschichtung, CAIRCON – Fliesenlack, CAIRCON - Holzfarbe, CAIRCON - Nano Fassadenfarbe

CAIRCON